

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126003130 - 0

Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	GOLF VIII (CD) 5P/VARIANT(19-)
Matrícula	6115LTH
Bastidor	WVWZZZCDZMW096404
Color	BLANCO
Kilómetros	5.687
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO
- ADAS - S/CAMARAS VISION
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
- ADAS - PROTECCION PEATONES
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH"
- ADAS - CAR2X
- ADAS - SISTEMA LIMITACION DE VELOCIDAD
- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL Y ADVERTENCIA SALIDA
- GENERAL - 6S MARCADO
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ281
- BERLINA - 5 PUERTAS
- EMBELLECEDORES - CARCASA RETROVISOR / MANILLAS IMPRIMADAS
- EMBELLECEDORES - TUBO ESCAPE ESTANDAR
- CRISTALES - S/EYECTORES
- LIMPIAPARABRISAS TERMICOS
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- EMBELLECEDORES - S/EMBELLECEDORES ADICIONALES
- GENERALES - PARAGOLPES ESTANDAR
- GENERALES - SOPORTE MATRICULA DL/TR ECE
- GENERALES - INSCRIPCION VERSION ESTANDAR
- GENERALES - VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES
- ACCESORIOS - BOCINA MULTITONO
- GENERALES - S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- ACCESORIOS - HERRAMIENTAS Y GATO
- LUCES - FAROS DL C/FUNCION CARRETERA
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO C/MEMORIA Y C/REGULACION TERMICA
- LUCES - FAROS LEDS DIRECCIONALES
- LUCES - PILOTOS TR ANTINEBLA 1
- LADO/MARCHA ATRAS 2 LADOS
- RETROVISORES - EXT CONDUCTOR ASFERICO/ACOMPAÑANTE CONVEXO
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- GENERALES - ILUMINACION AMBIENTAL EXT LAT
- GENERALES - BATALLA
- GENERALES - PROYECCION LOGO
- LUCES - S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
- LUCES - LUZ DIURNA C/ALS Y COMING HOME (AUTOMATICA)
- LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA
- LUCES - PILOTOS TR C/LEDS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - S/DISPLAY EN LUNA PARABRISAS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION)
- AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE
- INSTRUMENTACION PUERTAS - APERTURA EXT PORTON TR
- SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES
- SEGURIDAD - SISTEMA "PRE-SAFE" BASICO + DL + TR
- ACCESORIOS - TOMA CORRIENTE TR INT
- ACCESORIOS - ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO (VERSION 1)
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGADOR ESTANDAR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET
- AUDIO/MULTIMEDIA - ALTAVOCES DL Y TR
- ASIENTOS - 3 REPOSACABEZAS TRASEROS
- ASIENTOS - DL C/REGULACION MANUAL
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR TRIZONA C/PANEL MANDO TR
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONNECT CON CABLE E INALAMBRICO
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CUERO MULTIFUNCION
- ASIENTOS - CINTURONES DL AUTOMATICOS 3 PUNTOS C/AJUSTE ALTURA
- ASIENTOS - DELANTEROS S/ABATIMIENTO
- ASIENTOS - TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL
- ASIENTOS - CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - DESBLOQUEO PARA ASIENTO TR ESTANDAR
- ASIENTOS - REPOSACABEZAS REGULABLE
- ASIENTOS - S/CALEFACCION
- ASIENTOS - TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- PROGRAMA DE VENTAS - SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- EQUIPO MECANICO - REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA CAPACIDAD ESTANDAR
- EQUIPO ELECTRICO - S/CABLE RECARGA MODO 3
- TURBO-DIESEL - 1968CC 85KW (116)
- GENERAL - MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.C
- GENERAL - MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,05L/85KW (TDI) CR
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 420A
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (AP)
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- EQUIPO ELECTRICO - S/BATERIA ADICIONAL

Equipamiento del vehículo

"ECE"	· ANTIPOLUCION - S/ABSORBEDOR VAPOR
· AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB + TOMA CARGA	· COMBUSTIBLE C/SCR
· ACCESORIOS - S/PANEL SEPARACION DE CARGA	· ESPAÑA - ESPAÑA
· ACCESORIOS - S/LUZ INTERIOR EN SUELO	· PLANTA DE FABRICACION - PROCESO
· ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO	FABRICACION HANNOVER
· ACCESORIOS - ANTENA FM, DIVERSITY	· GENERAL - DIFERENCIACION TIPO VEHICULO: 5H0
· ACCESORIOS - ACABADO INT	· ACABADO TECNICO - VARIANTE EQUIPAMIENTO BASICO
· ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL Y TR	· GENERAL - VEHICULO ESTANDAR
· AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ	· ACABADO TECNICO - NO ES EDICION ESPECIAL
· ACCESORIOS - PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADOS, ROTULO AIRBAG	· ACABADO TECNICO - CONFORT
· ACOMPAÑANTE/PILAR B	· SUSPENSION - S/DRIVE SELECT
· ACCESORIOS - TIPO PISO TR (VERSION 1)	· SUSPENSION - AMORTIGUACION TR ESTANDAR
· INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ (BUA)	· TRANSMISION - TRACCION DL
· VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO	· SUSPENSION - MARGEN PESO 5 EJE TRASERO
· INSTRUMENTACION PUERTAS - S/ACCESO VEHICULO VIA SMARTPHONE	· SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
· INSTRUMENTACION PUERTAS - KEY LESS GO	· SUSPENSION - EJE TR ESTANDAR
· S/CIERRE SEGURIDAD	· SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 06
· TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS TEJIDO	· SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL 23.2X3.5MM
· ASIENTOS - DELANTEROS CONFORT	· TRANSMISION - BLOQUEO DIFERENCIAL (XDS) C/ASISTENTE TRACCION DINAMICA
· ASIENTOS - DL NO VENTILADOS S/MASAJE	· FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 272X10MM
· TAPICERIA/LINEA INT - INTERIOR TRIM CODE	· FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 288X25 MM
· TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA	· DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD C/SERVOFRENO ELECTRICO
· AUDIO/MULTIMEDIA - SIST TELEFONO "CONFORT" S/ANTENA EXTERIOR	· FRENOS - ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD
· SEGURIDAD - AIRBAG	· LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ESTANDAR
· COND/ACOMP/LAT/CORTINA	· LLANTAS - RUEDA DE REPUESTO ALUMINIO
· AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "FPK" MEDIUM	· LLANTAS - ALE 7.0JX16"
· AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO	· DIRECCION - DIRECCION ASISTIDA VARIABLE


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=4) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=4) (	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 17 de enero de 2026



Perito: Autovan truck global SL

En MADRID a 17 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior