

## Informe de Inspección de Vehículo

### Datos del expediente

**126008001 - 0**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Marca               | AUDI                           |
| Modelo              | Q3/SQ3 (F3) 5P/SPORTBACK (18-) |
| Matrícula           | 4604LWG                        |
| Bastidor            | WAUZZZF35N1063600              |
| Color               | BLANCO                         |
| Kilómetros          | 51.137                         |
| Fecha de inspección | 26/01/2026                     |
| Lugar de inspección | Delotser Europark S.L.U        |

## Equipamiento del vehículo

- ADAS - S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - S/CAMARAS VISION
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- ADAS - ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS
- ADAS - PROTECCION PEATONES Y CICLISTAS AMPLIADA Y ANTICIPATORIA
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO
- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- AUTOMATICO - 7 VELOCIDADES DSG
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS DQ381
- GENERAL - 7A MARCADO
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- CRISTALES - PARABRISAS ATERMICO
- CRISTALES - LUNA TRANSPARENTE
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA
- LUCES - S/LAVAFAROS
- GENERALES - PARAGOLPES PINTADO
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- LUCES - S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO
- LUCES - FAROS LEDS
- LUCES - PILOTOS TR C/LEDS DINAMICOS
- GENERALES - S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA
- GENERALES - EMBLEMA MARCA Y TIPO
- EMBELLECEDORES - MOLDURA ENTRADA PUERTA METAL
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES BRILLANTES
- GENERALES - BATALLA
- GENERALES - VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES
- GENERALES - LAMINAS DECORATIVAS LATERALES
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- ACCESORIOS - HERRAMIENTAS
- ACCESORIOS - BOCINA MULTITONO
- RETROVISORES - EXT IZ ESFERICO
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- RETROVISORES - C/CARCASA ESTANDAR
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES PASIVOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (S/CODIFICACION)
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/INDICADOR MULTIFUNCION - C/ORDENADOR DE ABORDO
- ACCESORIOS - ACABADO INT
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB/2 AUX/IPOD
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- ACCESORIOS - EMBELLECEDORES DECORATIVOS PLASTICO HIGH GLOSS
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL Y TR
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- CLIMATIZACION - S/CALEFACCION ADICIONAL
- ASIENTOS - S/REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - S/CALEFACCION
- ASIENTOS - DELANTEROS NORMALES
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- ASIENTOS - SENSOR OCUPACION ASIENTO
- ASIENTOS - REPOSACABEZAS REGULABLE
- ASIENTOS - TR PARTIDO Y ABATIBLE
- ASIENTOS - S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO
- TAPICERIA/LINEA INT - INTERIOR TRIM CODE
- SEGURIDAD - SISTEMA "PRE-SAFE" BASICO
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE
- SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL ISOFIX
- INSTRUMENTACION PUERTAS - BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CAPO/PORTON ACCIONAMIENTO AUT
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- INSTRUMENTACION CONSOLA - S/LUCES ADVERTENCIA PUERTAS
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
- PROGRAMA DE VENTAS - SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS
- ETIQUETAS - CON CERTIFICADOS DE SEGURIDAD ESPECIALES PARA ESPAÑA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- COMBUSTIBLE - MOTOR DIESEL
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL
- TURBO-DIESEL - 1968CC 110KW (150)
- GENERAL - MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,0L/110KW (TDI) CR
- GENERAL - MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.D
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (AP)
- EQUIPO ELECTRICO - S/BATERIA ADICIONAL
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 420A
- EQUIPO ELECTRICO - SIN CABLE DE RECARGA CON ENCHUFE INDUSTRIAL
- EQUIPO MECANICO - PAIS DE CLIMA CALIDO MODERADO
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - NO ES EDICION ESPECIAL
- PLANTA DE FABRICACION - PROCESO FABRICACION ESTANDAR
- VERSION - GAMA 2022
- GENERAL - VEHICULO ESTANDAR
- GENERAL - DIFERENCIACION TIPO VEHICULO: F30/F3A
- ACABADO TECNICO - VARIANTE EQUIPAMIENTO BASICO
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- LLANTAS - ALE 7.0JX18"
- SUSPENSION - MARGEN PESO 6 EJE TRASERO

## Equipamiento del vehículo

---

- AUDIO/MULTIMEDIA - ENTRETENIMIENTO BASIC
- ACCESORIOS - SIN TOMA DE CORRIENTE
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- ACCESORIOS - 2 TRIANGULOS DE EMERGENCIA Y BOTIQUIN
- ACCESORIOS - S/ACABADO INT CUERO
- ACCESORIOS - ALUMBRADO ADICIONAL
- HABITACULO Y LUCES DE ORIENTACION
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO ESTANDAR
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DEPORTIVO
- CUERO PERFORADO MULTIFUNCION C/MANDO VEL
- ASIENTOS - DL C/REGULACION MANUAL
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACTOR
- ESTACIONAMIENTO
- SUSPENSION - S/DRIVE SELECT
- TRANSMISION - TRACCION DL
- LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE)
- DIRECCION - S/BLOQUEO ELECTRONICO
- COLUMNA
- FRENOS - ESTACIONAMIENTO ELECTRICO C/AUTO HOLD
- FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 300X12 MM
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 43
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA TR
- SUSPENSION - AMORTIGUACION TR ESTANDAR
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL
- SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
- DIRECCION - DIRECCION ASISTIDA VARIABLE

## Valoración de daños


| Tipo     | Elemento                                              | Tipo Reparación |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Faltante | Libro de mantenimiento -                              | Sustitución     |
| Faltante | Tapa toma corriente tr consola central                | Sustitución     |
| Exterior | Reparar Capó dl                                       | Reparación      |
| Exterior | Reparar Puerta tr dr                                  | Reparación      |
| Exterior | Reparar Aleta tr iz c/estribo                         | Reparación      |
| Mecánica | Verificar Revisión mantenimiento                      | Reparación      |
| Exterior | Mano obra centro zaragoza                             | Pintura         |
| Exterior | Pintura: centro zaragoza                              | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Capó dl No aplicar                  | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Spoiler paragolpes dl<br>Reparación | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Aleta tr iz c/estribo Reparación    | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=1) (L    | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona inf) Reparac    | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Moldura contorno aleta tr dr Rep    | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación    | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Moldura inf puerta dl iz Reparac    | Pintura         |

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

## Firmas del informe

---

En Castellar del Vallès a 26 de enero de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 26 de enero de 2026





Departamento técnico CED Spain

*En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector*

## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---






## Reportaje Fotográfico COMERCIAL





## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico de DAÑOS

---




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS


---



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



## Reportaje Fotográfico de DAÑOS




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Faltante



Faltante



Mecánica