

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126005888 - 0

Marca	BMW
Modelo	X3 (G01) 5P (17-21)
Matrícula	1986LMN
Bastidor	WBATS110509E77725
Color	BLANCO
Kilómetros	70.012
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - PROTECCION PEATONES ACTIVA
- ADAS - PROTECCION PEATONES ACUSTICA
- ADAS - DRIVING ASSISTANT
- ADAS - PARKING ASSISTANT
- GENERAL - CAMBIO AUTOMATICO
- AUTOMATICO - 8 VELOCIDADES
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- LUCES - FAROS ANTINEBLA LED
- LUCES - FAROS LEDS C/PRESTACIONES AMPLIADAS
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS "INDIVIDUAL" ALUMINIO SATINADO
- COLOR EXTERIOR - MINERALWEISS
- RETROVISORES - EXT/INT
- ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO SATINADO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- ACCESORIOS - MOLDURAS SCHWARZ BRILLO INTENSO CON PERFIL PERLGLANZ CROMADO
- ACCESORIOS - ILUMINACION AMBIENTAL
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR
- ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- AUDIO/MULTIMEDIA - BMW LIVE COCKPIT PLUS
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- ASIENTOS - DEPORTIVOS
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA/CUERO VIVUS/ANTRACITA
- TAPICERIA/LINEA INT - ANTHRACITE
- ACCESORIOS - RED SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS VELOURS
- ACCESORIOS - PACK COMPARTIMENTOS
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELESERVICES
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO CONNECTED DRIVE
- PROGRAMA DE VENTAS - ESPECIFICACION EUROPEA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - INTERVALO INSPECCION 30000 KM/18600 MILLAS
- INYECCION MULTIPUNTO - 1998CC HYBRID 215KW (292)
- ANTIPOLUCION - KIT REDUCCION CO2
- ANTIPOLUCION - NORMA RDE II
- EQUIPO MECANICO - PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - X LINE
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- LLANTAS - ALE 7.5JX19"
- NEUMATICOS - 245/50 R 19..W

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Tapa argolla remolcado	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Sustituir Tapa argolla remolcado	Sustitución
Exterior	Reparar Aleta dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Protector paragolpes tr	Reparación
Exterior	Pulir Puerta tr dr	Reparación
Exterior	Pulir Aleta tr dr c/estribo	Reparación
Exterior	Puesta a disposición del vehículo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura inf puerta tr iz Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Tapa argolla remolcado Sustituci	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona inf) Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura inf puerta dl iz Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0)	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 20 de enero de 2026

En MADRID a 20 de enero de 2026




Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior