

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126017505 - 0

Marca	FORD
Modelo	PUMA (K2) 5P (19-)
Matrícula	2760LJX
Bastidor	WF02XXERK2LA83314
Color	BLANCO
Kilómetros	82.311
Fecha de inspección	10/02/2026
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Equipamiento del vehículo

- ADAS - SISTEMA INFORMACION TRAFICO
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO
- ADAS - S/ASISTENTE ANGULO MUERTO
- ADAS - REGULADOR VELOCIDAD
- ADAS - SISTEMA ANTICOLISION
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO POR ULTRASONIDO
- ADAS - S/SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL
- ADAS - S/SISTEMA APARCAMIENTO AUTOMATIZADO AVANZADO
- GENERAL - CAMBIO MANUAL
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- VARIANTE - CAJA CAMBIOS AUTOMATICA S/CAMBIO MANUAL
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- RETROVISORES - EXT IMPRIMADO
- COLOR EXTERIOR - TECHO COLOR CARROCERIA
- CRISTALES - PARABRISAS LAMINADO
- CRISTALES - PAQUETE VENTANILLAS 8
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- CRISTALES - PARABRISAS C/SISTEMA ANTIHIELO
- ACCESORIOS - BOCINA MULTITONO
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS LAT C/INSERTO CROMADO
- GENERALES - PARAG DL C/REJILLA COL CARROC
- LUCES - FAROS ANTINEBLA
- COLOR EXTERIOR - BLANCO
- GENERALES - PARAGOLPES BITONO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 7 ALTAVOCES
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO DIGITAL DAB
- INSTRUMENTACION CONSOLA - TABLERO DE A BORDO EQUIP SUP
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- ACCESORIOS - PACK ILUMINACION C/LED
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE CENTRALIZADO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION ELEC TR SECUENCIAL
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - S/SISTEMA APERTURA CON CODIGO
- SEGURIDAD - PAQUETE DE SEGURIDAD 2
- SEGURIDAD - RETROVISOR INT ANTIDESLUMBRANTE C/SENSOR LLUVIA
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION SISTEMA CONFORT
- ASIENTOS - COND C/MASAJE LUMBAR ELEC
- ASIENTOS - ACOMP C/MASAJE LUMBAR ELEC
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA NAVEGACION
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DELANTERO
- ASIENTOS - PREMIUM
- ASIENTOS - ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL 4 VIAS
- ASIENTOS - CONDUCTOR C/REG MANUAL 4 VIAS
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- VOLANTE Y MANDOS - FUELLE PALANC BLANDO C/COSTURA
- AUDIO/MULTIMEDIA - INTERFAZ TELEFONO MOVIL 4
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 92KW (125)
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- REFRIGERACION - RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE
- EQUIPO MECANICO - PARA GASOLINA SIN PLOMO
- ESPAÑA - ESPAÑA
- GENERAL - SERIE 50
- TRANSMISION - TRACCION DL LHD
- SUSPENSION - ESTANDAR
- FRENOS - SIST FRENOS DISCO DL/TAMBOR TR
- LLANTAS - SIN RUEDA DE REPUESTO
- LLANTAS - ALE 6.5JX17" MODELO 2


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Rejilla paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Aleta dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr iz	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=1) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Rejilla paragolpes dl Reparación	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 10 de febrero de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 10 de febrero de 2026





Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL




Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior