

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126012873 - 0

Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	T-ROC (A1) 5P (17-)
Matrícula	4515LWP
Bastidor	WVGZZZA1ZNV087642
Color	BLANCO
Kilómetros	55.684
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Equipamiento del vehículo

- ADAS - PROTECCION PEATONES AMPLIADA Y ANTICIPATORIA
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
- ADAS - CAMARA VISION TR (VARIANTE 1)
- ADAS - S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO
- ADAS - ASISTENTE MANTENIMIENTO CARRIL
- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH"
- ADAS - REG VELOCIDAD INTELIGENTE
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- GENERAL - 6S MARCADO
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200_GA
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES
- GENERALES - S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- EMBELLECEDORES - S/MOLDURA ENTRADA PUERTA
- GENERALES - PARAGOLPES CONFORT
- GENERALES - INSCRIPCION VERSION ESTANDAR
- GENERALES - VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES
- CRISTALES - S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- ACCESORIOS - HERRAMIENTAS
- CRISTALES - PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD)
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- ACCESORIOS - BOCINA
- LUCES - PILOTO TR C/LUZ ANTINIEBLA
- LUCES - S/LAVAFAROS
- LUCES - REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS
- LUCES - PILOTO TR C/LEDS
- LUCES - S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
- LUCES - FAROS DOBLE PARABOLA
- LUCES - LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- GENERALES - BATALLA
- RETROVISORES - EXT
- ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE ELECTRICAMENTE C/DESCENSO LADO ACOMPAÑANTE
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- LUCES - FAROS ANTINIEBLA CON FUNCION GIRO
- RETROVISORES - EXT IZ ESFERICO
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS
- ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/SISTEMA MANDO POR VOZ
- ACCESORIOS - S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- ACCESORIOS - SIST SUJECION CARGA VARIABLE
- SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL ISOFIX
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- INSTRUMENTACION PUERTAS - APERTURA EXT PORTON TR
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVALUNAS ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT
- SEGURIDAD - SISTEMA "PRE-SAFE" BASICO+DL
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM C/DESACTIVACION
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION)
- AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "MEDIUM"
- ASIENTOS - CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR
- ASIENTOS - PORTAOBJETOS INF ASIENTO DL DR
- ASIENTOS - DELANTEROS CONFORT
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- ASIENTOS - S/CALEFACCION
- ASIENTOS - TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS
- ASIENTOS - S/REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - DELANTEROS S/ABATIMIENTO
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CUERO MULTIFUNCION
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES
- TAPICERIA/LINEA INT - ASIENTOS ROBLE NEGRO/CERAMICA
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CON CONTRAPESO 36 HZ
- ETIQUETAS - S/ETIQUETAS
- PROGRAMA DE VENTAS - SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- ANTIPOLUCION - ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (AP)
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
- GENERAL - MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.A
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 59 AH 320A
- EQUIPO MECANICO - REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO

Equipamiento del vehículo

- ACCESORIOS - ANTENA FM, DIVERSITY
- ACCESORIOS - TRIANGULOS DE EMERGENCIA
- ACCESORIOS - S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB + TOMA CARGA
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL Y TR
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE
- ACCESORIOS - ACABADO INT
- ACCESORIOS - TIPO PISO TR (VERSION 7)
- ACCESORIOS - PARASOLES C/ESPEJO,ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONNECT CON CABLE E INALAMBRICO
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- ASIENTOS - DL C/REGULACION MANUAL
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION NAVEGADOR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO
- GENERAL - MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/81KW (TSI) /MOTOR: TJ4/TC5
- INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 81KW (110)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - NO ES EDICION ESPECIAL
- ACABADO TECNICO - CONFORT
- GENERAL - DIFERENCIACION TIPO VEHICULO
- VERSION - GAMA 2022
- FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 272X10MM
- LLANTAS - ALE 7.0JX17"
- DIRECCION - DIRECCION ASISTIDA VARIABLE
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
- TAPACUBOS - TAPABUJES
- SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
- SUSPENSION - EJE TR ESTANDAR
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 288X25 MM
- FRENOS - INDICADOR DESGASTE PASTILLAS
- FRENOS - ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL
- TRANSMISION - TRACCION DL
- LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE)
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- SUSPENSION - S/DRIVE SELECT
- SUSPENSION - MAYOR ALTURA SUELO
- SUSPENSION - MARGEN PESO 4 EJE TRASERO
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 01

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr iz c/estribo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz c/estribo Reparación	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento de control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 9 de febrero de 2026

En MADRID a 9 de febrero de 2026



Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO


Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior