

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126003181 - 0

Marca	AUDI
Modelo	A1 (GB) 5P (18-)
Matrícula	7598LVT
Bastidor	WAUZZZGB8NR008548
Color	BLANCO
Kilómetros	55.412
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - CAMARA VISION TR (VARIANTE 2)
- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- MANUAL - 5 VELOCIDADES
- GENERAL - 5S MARCADO
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200
- BERLINA - SPORTBACK
- GENERALES - EMBLEMA MARCA Y TIPO
- EMBELLECEDORES - SPOILER PORTON TRASERO SIN PINTAR
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES EXT Estandar
- GENERALES - SIN INSERCIONES
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- GENERALES - SOPORTE MATRICULA DL/TR ECE
- GENERALES - PARAGOLPES DEPORTIVO
- ACCESORIOS - HERRAMIENTAS
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- EMBELLECEDORES - MOLDURA ENTRADA PUERTA
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR ATERMICAS
- CRISTALES - PARABRISAS ATERMICO
- LUCES - LUZ ANTINEBLA TR
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- RETROVISORES - EXT IZ ESFERICO GRAN ANGULAR
- LUCES - FAROS LEDS
- LUCES - S/LAVAFAROS
- LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA
- LUCES - PILOTOS TR C/LEDS DINAMICOS
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- RETROVISORES - C/CARCASA ESTANDAR
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION NAVEGADOR MIB
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION)
- AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - PACK CONNECT 4
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES PASIVOS
- ACCESORIOS - EMBELLECEDORES DECORATIVOS PLASTICO HIGH GLOSS
- ACCESORIOS - TRIANGULOS DE EMERGENCIA Y BOTIQUIN
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- VOLANTE Y MANDOS - EMPUÑADURA FRENO MANO CUERO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO
- ACCESORIOS - S/EXTINTOR
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- ACCESORIOS - SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS
- ACCESORIOS - PISO TRASERO DE CARGA PLANO
- ACCESORIOS - S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO
- ACCESORIOS - ACABADO INT CUERO
- ASIENTOS - DELANTEROS DEPORTIVOS/CONFORT
- ACCESORIOS - SELECCION ESPECIAL DE COLORES
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- ACCESORIOS - VERSION HIGH
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB/2 AUX/IPOD
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL Y TR
- ASIENTOS - S/CALEFACCION
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- ASIENTOS - S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO
- ASIENTOS - DL C/REGULACION MANUAL
- ASIENTOS - REPOSACABEZAS REGULABLE
- ASIENTOS - SENSOR OCUPACION ASIENTO
- PROGRAMA DE VENTAS - SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS
- ETIQUETAS - CON CERTIFICADOS DE SEGURIDAD ESPECIALES PARA ESPAÑA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO (TROPICALIZADO)
- GENERAL - MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.A
- GENERAL - MOTOR GASOLINA 3 CILINDROS 1,0L/70KW (TSI) / MOTOR: TJ4/TC5
- EQUIPO MECANICO - PAIS DE CLIMA CALIDO MODERADO
- INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 70KW (95)
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (AP)
- EQUIPO ELECTRICO - S/BATERIA ADICIONAL
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- ANTIPOLUCION - ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 59 AH 320A
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- ESPAÑA - ESPAÑA
- GENERAL - GRUPO PAISES A
- ACABADO TECNICO - VARIANTE EQUIPAMIENTO BASICO
- GENERAL - DIFERENCIACION TIPO VEHICULO
- VERSION - GAMA 2022
- SUSPENSION - S/DRIVE SELECT
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 01
- TRANSMISION - TRACCION DL
- SUSPENSION - MARGEN PESO 8 EJE TRASERO
- SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL 20.7X2.8MM
- SUSPENSION - AMORTIGUACION TR
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 256X22 MM
- FRENOS - FRENOS TR DE TAMBOR 228X42MM
- LLANTAS - ALE 7.5JX17"
- NEUMATICOS - PAQUETE DE AVERIAS
- LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO

Equipamiento del vehículo

MOLDEADO ESTANDAR	(S/CIERRE)
· TAPICERIA/LINEA INT -	· SUSPENSION - EJE TR ESTANDAR
MOQUETA/SALPICADERO/ASIENTOS	· DIRECCION - COLUMNA DIRECCION REG ALTURA
NEGRO/GRIS GRANITO ACERADO	· DIRECCION - DIRECCION ASISTIDA
· TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA	
· VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DEPORTIVO	
CUERO MULTIFUNCION	
· SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR	
ANTIDESLUMBRANTE	
· SEGURIDAD - AIRBAG	
COND/ACOMP/LAT/CORTINA	
· AUDIO/MULTIMEDIA - ENTRETENIMIENTO HIGH	
· SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2	
ANCLAJES	
· INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION	
ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT	
· SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM C/DESACT	
AIRBAG ACOMPAÑANTE	
· SEGURIDAD - S/SISTEMA "PRE-SAFE"	

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda tr iz	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda tr dr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes dl Reparación	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 19 de enero de 2026



Perito: ROMFRAN Y ASOCIADOS S.L


En MADRID a 19 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior




Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior