

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126015893 - 0

Marca	MERCEDES BENZ
Modelo	CLASE CLA (X 118.6) SB (19-)
Matrícula	3298LVM
Bastidor	W1K1186871N278979
Color	NEGRO
Kilómetros	128.490
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Verificar Llanta rueda dl iz	Reparación
Exterior	Verificar Llanta rueda dl dr	Reparación

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 14 de febrero de 2026

En MADRID a 14 de febrero de 2026




Perito: Targra peritos y técnicos en automoción S.L

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



