

## Informe de Inspección de Vehículo

### Datos del expediente

126017539 - 0

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Marca               | VOLKSWAGEN              |
| Modelo              | T-ROC (A1) 5P (17-)     |
| Matrícula           | 5560MDJ                 |
| Bastidor            | WVGZZA1ZPV587378        |
| Color               | AZUL                    |
| Kilómetros          | 93.986                  |
| Fecha de inspección |                         |
| Lugar de inspección | Delotser Europark S.L.U |

## Equipamiento del vehículo

- ADAS - CAMARA VISION TR (VARIANTE 1)
- ADAS - PROTECCION PEATONES AMPLIADA Y ANTICIPATORIA
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO
- ADAS - SISTEMA GUIA APARCAMIENTO
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL + EMERGENCIA + EN ATASCO
- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH"
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS DQ381
- GENERAL - 7A MARCADO
- AUTOMATICO - 7 VELOCIDADES DSG
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- LUCES - PILOTOS TR C/LEDS
- LUCES - C/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
- LUCES - S/LAVAFAROS
- LUCES - FAROS LEDS
- LUCES - LUZ DIURNA C/ALS Y COMING HOME (AUTOMATICA)
- LUCES - PILOTOS TR ANTINIEBLA 1 LADO/MARCHA ATRAS 2 LADOS
- LUCES - REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS
- GENERALES - PARAGOLPES ESTANDAR
- GENERALES - BATALLA
- GENERALES - INSCRIPCION VERSION ESTANDAR
- GENERALES - VEHICULO C/MEDIDAS ESPECIALES
- GENERALES - PROYECCION LOGO
- GENERALES - S/ILUMINACION AMBIENTAL EXT
- GENERALES - SIN EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO C/MEMORIA Y C/REGULACION TERMICA
- RETROVISORES - EXT CONDUCTOR ASFERICO/ACOMPAÑANTE CONVEXO
- LUCES - S/FARO ANTINIEBLA
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
- CRISTALES - EYECTORES LIMPIAPARAB TERMICOS
- ACCESORIOS - BOCINA
- CRISTALES - PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD)
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES BRILLANTES
- GENERALES - S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- EMBELLECEDORES - S/MOLDURA ENTRADA PUERTA
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- ACCESORIOS - HERRAMIENTAS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB + TOMA CARGA
- SEGURIDAD - S/SISTEMA "PRE-SAFE"
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM C/DESACTIVACION
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL ISOFIX
- INSTRUMENTACION PUERTAS - KEY LESS ENTRY S/CIERRE DE SEGURIDAD
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ
- INSTRUMENTACION PUERTAS - APERTURA EXT PORTON TR
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION ELECTRICOS
- ACCESORIOS - SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS
- ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL Y TR
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- ASIENTOS - DL CALEFACTADOS CON REGULACION POR SEPARADO
- ASIENTOS - TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - DL DR C/ABATIMIENTO
- ASIENTOS - PORTAOBJETOS INF ASIENTO DL DR
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES
- TAPICERIA/LINEA INT - ASIENTOS NEGRO TITANIO/CERAMICA
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- ASIENTOS - CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
- ASIENTOS - DELANTEROS CONFORT
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- ASIENTOS - DL C/REGULACION MANUAL
- AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGADOR ESTANDAR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CUERO MULTIFUNCION CON MANDO TIPTRONIC
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONNECT CON CABLE E INALAMBRICO
- ETIQUETAS - S/ETIQUETAS
- PROGRAMA DE VENTAS - SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 420A
- EQUIPO MECANICO - REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- TURBO-DIESEL - 1968CC 110KW (150)
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (AP)
- ANTIPOLUCION - S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR
- GENERAL - MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.C
- GENERAL - MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,0L/110KW (TDI) CR
- ESPAÑA - ESPAÑA
- GENERAL - DIFERENCIACION TIPO VEHICULO
- ACABADO TECNICO - NO ES EDICION ESPECIAL
- ACABADO TECNICO - CONFORT BASICO
- VERSION - GAMA 2023
- TAPACUBOS - TAPABUJES

## Equipamiento del vehículo

|                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| C/INTERRUPTOR CONFORT                           | · FRENOS - ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD                |
| · SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA     | · DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD C/SENSOR PRESION |
| · AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD     | SERVOFRENO                                            |
| CONTROL (C/CODIFICACION)                        | · FRENOS - INDICADOR DESGASTE PASTILLAS               |
| · AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES | · SUSPENSION - AMORTIGUACION DL                       |
| · AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA MANDO POR VOZ      | · SUSPENSION - EJE TR ESTANDAR                        |
| · AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO    | · FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM               |
| · AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO    | · SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL                |
| · AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"  | · NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS                 |
| · AUDIO/MULTIMEDIA - S/INDICADOR MULTIFUNCION - | · LLANTAS - ALE 7.0JX17"                              |
| C/ORDENADOR DE ABORDO                           | · LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE)      |
| · ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO        | · SUSPENSION - S/DRIVE SELECT                         |
| · ACCESORIOS - TRIANGULOS DE EMERGENCIA         | · SUSPENSION - MAYOR ALTURA SUELO                     |
| · ACCESORIOS - SIST SUJECION CARGA VARIABLE     | · TRANSMISION - TRACCION DL                           |
| · ACCESORIOS - S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO | · SUSPENSION - MARGEN PESO 4 EJE TRASERO              |
| · ACCESORIOS - ACABADO INT                      | · FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 272X10MM                |
| · ACCESORIOS - PARASOLES C/ESPEJO               | · SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 05                |
| ILUMINADOS, ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B   | · DIRECCION - DIRECCION ASISTIDA VARIABLE             |
| · ACCESORIOS - ANTENA FM, DIVERSITY             |                                                       |
| · ACCESORIOS - TIPO PISO TR (VERSION 7)         |                                                       |

## Valoración de daños

| Tipo     | Elemento                                           | Tipo Reparación |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Exterior | Desmontar y montar Paragolpes dl completo          | Reparación      |
| Exterior | Desmontar y montar Paragolpes dl (zona sup)        | Reparación      |
| Exterior | Reparar Llanta rueda dl iz                         | Reparación      |
| Exterior | Reparar Paragolpes dl (zona sup)                   | Reparación      |
| Exterior | Mano obra centro zaragoza                          | Pintura         |
| Exterior | Pintura: centro zaragoza                           | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona sup) Reparac | Pintura         |

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

## Firmas del informe

---

En Castellar del Vallès a 11 de febrero de 2026

En MADRID a 11 de febrero de 2026



Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO

Departamento técnico CED Spain

*En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector*

## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior