

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126005856 - 0

Marca	AUDI
Modelo	A1 (GB) 5P (18-)
Matrícula	1833LVP
Bastidor	WAUZZZGB2NR005306
Color	BLANCO
Kilómetros	42.603
Fecha de inspección	22/01/2026
Lugar de inspección	Campa Sintax Luceni

Equipamiento del vehículo

- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- ADAS - CAMARA VISION TR (VARIANTE 2)
- ADAS - S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- MANUAL - 5 VELOCIDADES
- GENERAL - 5S MARCADO
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200
- BERLINA - SPORTBACK
- GENERALES - EMBLEMA MARCA Y TIPO
- EMBELLECEDORES - SPOILER PORTON TRASERO SIN PINTAR
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES EXT ESTANDAR
- GENERALES - SIN INSERCIONES
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- GENERALES - SOPORTE MATRICULA DL/TR ECE
- GENERALES - PARAGOLPES DEPORTIVO
- ACCESORIOS - HERRAMIENTAS
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- EMBELLECEDORES - MOLDURA ENTRADA PUERTA
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR ATERMICAS
- CRISTALES - PARABRISAS ATERMICO
- LUCES - LUZ ANTINEBLA TR
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- RETROVISORES - CON CARCASA COLOR (IMPRIMADA)
- LUCES - FAROS LEDS
- LUCES - S/LAVAFAROS
- LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA
- LUCES - PILOTOS TR C/LEDS DINAMICOS
- RETROVISORES - EXT IZ ESFERICO GRAN ANGULAR
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION NAVEGADOR MIB
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION)
- ACCESORIOS - EMBELLECEDORES DECORATIVOS PLASTICO HIGH GLOSS
- ACCESORIOS - TRIANGULOS DE EMERGENCIA Y BOTQUIN
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- ACCESORIOS - SELECCION ESPECIAL DE COLORES
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB/2 AUX/IPOD
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL Y TR
- ACCESORIOS - VERSION HIGH
- AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE
- SEGURIDAD - S/SISTEMA "PRE-SAFE"
- SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT
- VOLANTE Y MANDOS - EMPUÑADURA FRENO
- ACCESORIOS - S/EXTINTOR
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- ACCESORIOS - SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS
- ACCESORIOS - PISO TRASERO DE CARGA PLANO
- ACCESORIOS - S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO
- ACCESORIOS - ACABADO INT CUERO
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO ESTANDAR
- ASIENTOS - REPOSACABEZAS REGULABLE
- ASIENTOS - SENSOR OCUPACION ASIENTO
- ASIENTOS - S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO
- ASIENTOS - DL C/REGULACION MANUAL
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- TAPICERIA/LINEA INT - MOQUETA/SALPICADERO/ASIENTOS NEGRO/GRIS GRANITO ACERADO
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION
- ASIENTOS - DELANTEROS DEPORTIVOS/CONFORT
- ASIENTOS - S/CALEFACCION
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- PROGRAMA DE VENTAS - SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS
- ETIQUETAS - CON CERTIFICADOS DE SEGURIDAD ESPECIALES PARA ESPAÑA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO (TROPICALIZADO)
- GENERAL - MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.A
- GENERAL - MOTOR GASOLINA 3 CILINDROS 1,0L/70KW (TSI) / MOTOR: TJ4/TC5
- EQUIPO MECANICO - PAIS DE CLIMA CALIDO MODERADO
- INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 70KW (95)
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (AP)
- EQUIPO ELECTRICO - S/BATERIA ADICIONAL
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- ANTIPOLUCION - ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 59 AH 320A
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- ESPAÑA - ESPAÑA
- GENERAL - GRUPO PAISES A
- ACABADO TECNICO - VARIANTE EQUIPAMIENTO BASICO
- GENERAL - DIFERENCIACION TIPO VEHICULO
- VERSION - GAMA 2022
- SUSPENSION - S/DRIVE SELECT
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 01
- TRANSMISION - TRACCION DL
- SUSPENSION - MARGEN PESO 8 EJE TRASERO
- SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL 20.7X2.8MM
- SUSPENSION - AMORTIGUACION TR
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 256X22 MM
- FRENOS - FRENOS TR DE TAMBOR 228X42MM

Equipamiento del vehículo

- MANO CUERO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - PACK CONNECT 4
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES PASIVOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE
- SEGURIDAD - AIRBAG
- COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- AUDIO/MULTIMEDIA - ENTRETENIMIENTO HIGH
- LLANTAS - ALE 7.5JX17"
- NEUMATICOS - PAQUETE DE AVERIAS
- LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE)
- SUSPENSION - EJE TR ESTANDAR
- DIRECCION - COLUMNA DIRECCION REG ALTURA
- DIRECCION - DIRECCION ASISTIDA

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Interior	Guarnecido portón/capó tr	Sustitución
Interior	Sustituir Guarnecido portón/capó tr	Sustitución
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta tr dr Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta dl iz Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Luceni a 26 de enero de 2026



Perito: HORIZON PERITOS ZARAGOZA SLU


En MADRID a 26 de enero de 2026




Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Interior



Daño Interior