

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126022501 - 0

Marca	FORD
Modelo	FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)
Matrícula	9579LSZ
Bastidor	WF0NXXGCHNMC73428
Color	PLATA
Kilómetros	45.837
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Libro de mantenimiento -	Sustitución
Faltante	Libro usuario -	Sustitución
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=0) (L	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 18 de febrero de 2026



Perito: Pericial Técnica, SCP

En MADRID a 18 de febrero de 2026





Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Faltante