

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126017550 - 0

Marca	PEUGEOT
Modelo	RIFTER (E) (18-)
Matrícula	7810MKV
Bastidor	VR3EFYHT2PN555590
Color	BLANCO
Kilómetros	38.277
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Equipamiento del vehículo

- ADAS - S/SISTEMA VISION PANORAMICA
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE
- ADAS - S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL
- ADAS - S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO
- ADAS - C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL
- ADAS - S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA
- ADAS - S/ASISTENTE ANGULO MUERTO
- MANUAL - 6 VELOCIDADES MB6
- TIPO SELECTOR - CVM6 VEL TIPO STT
- GENERAL - MB6GW
- DIFERENCIAL - PAR PUENTE 17 X 77
- COMERCIAL - MIXTA M1-N1
- GENERALES - MANILLAS COLOR CARROCERIA Y RETROVISORES NEGROS
- ACCESORIOS - PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA
- CRISTALES - PARABRISAS ESTANDAR
- ACCESORIOS - PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO
- ACCESORIOS - ANTENA CORTA TECHO
- ACCESORIOS - BOCINA ELECTROMECANICA
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR TINTADAS
- CRISTALES - PARABRISAS LAMINADO
- CRISTALES - LUNAS LAT TEMPLADAS
- CRISTALES - PORTON TR S/LUNA
- CRISTALES - LIMPIALUNETA TR
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- CRISTALES - LUNAS LAT TR MOVILES
- CRISTALES - LUNA LAT TR FIJA ALETA TR
- CRISTALES - LUNA/S TR TERMICA
- LUCES - ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL
- LUCES - FAROS CIRCULACION DERECHA
- GENERALES - TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE
- LUCES - FAROS ANTINEBLA
- RETROVISORES - EXT TERMICO
- TECHO - S/TECHO MULTIFUNCION
- GENERALES - PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR
- GENERALES - VOLADIZO TR 496 MM
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDOR PARAGOLPES C/INSERTO EN COLOR
- EMBELLECEDORES - RAIL LATERAL COLOR CARROCERIA
- EMBELLECEDORES - PROTECTORES LAT COLOR MASA NEGRO
- GENERALES - S/ALIGERAMIENTO
- GENERALES - PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR)
- GENERALES - S/JUNTA PUERTAS DL
- GENERALES - ANCHO DE VIA DL "VA612"
- GENERALES - TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR
- SEGURIDAD - S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION CONDUCTOR ELECTRICO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION ACOMPAÑANTE ELECTRICO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - S/ELEVACION ELECTRICO TR SECUENCIAL
- INSTRUMENTACION PUERTAS - BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR
- INSTRUMENTACION PUERTAS - MANILLAS INTERIORES NEUTRAS
- TAPICERIA/LINEA INT - GRIS 3
- TAPICERIA/LINEA INT - INSERTO GRANULADO TAPIZADO
- ACCESORIOS - INSONORIZANTE SALPICADERO
- ACCESORIOS - S/SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - BANDEJA TR
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA ALUMINIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/TOMA USB
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA
- ASIENTOS - S/2ª FILA ASIENTOS
- ASIENTOS - CONDUCTOR REG LUMBAR
- ASIENTOS - TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE ESTANDAR
- VOLANTE Y MANDOS - C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO TACTIL DIGITAL
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/SIST LLAMADA EMERGENCIA
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "DGT8C"
- ASIENTOS - DELANTEROS C/ABATIMIENTO
- ASIENTOS - 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE
- ASIENTOS - DL S/CALEFACCION
- ASIENTOS - DL S/BANDEJA POSTERIOR
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA R1 + R2 + R3
- ASIENTOS - S/ASIENTO SUPLEMENTARIO
- ASIENTOS - TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD
- ASIENTOS - CONDUCTOR REGULABLE ALTURA
- ASIENTOS - CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE
- ASIENTOS - DL PASAJERO 1 PLAZA
- ASIENTOS - CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA
- CLIMATIZACIÓN - S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- CLIMATIZACIÓN - CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - BOMBA CALOR CALEFACCION
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- GENERAL - DIESEL DV5RCF/UE64 1.5L
- TURBO-DIESEL - 1499CC 75KW (102)
- GENERAL - MOTOR TIPO DV
- EQUIPO MECANICO - ATMOSFERA NORMAL
- EQUIPO MECANICO - INSONORIZANTE CAPO
- EQUIPO MECANICO - MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC
- REFRIGERACION - RADIADOR ALUMINIO SOLDADO
- GENERAL - BASE MOTOR DV5R
- REFRIGERACION - FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS
- EQUIPO MECANICO - PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION
- EQUIPO MECANICO - SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE
- ANTIPOLUCION - SISTEMA SCR (ADBLUE)
- ANTIPOLUCION - FILTRO DE PARTICULAS
- ANTIPOLUCION - FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO
- COMBUSTIBLE - MOTOR DIESEL
- GENERAL - INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO
- ANTIPOLUCION - NORMA 6.4
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR CLASE 18
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6.4
- ANTIPOLUCION - CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC
- ANTIPOLUCION - S/ADITIVO COMBUSTIBLE
- ESPAÑA - ESPAÑA

Equipamiento del vehículo

PUERTA

- TAPICERIA/LINEA INT - AMBIENTE CURITIBA MELTEM
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE CENTRALIZADO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO
- RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ
- SEGURIDAD - C/RETROVISOR INTERIOR
- SEGURIDAD - AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE
- ACCESORIOS - S/ALARMA
- ACCESORIOS - BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO
- VOLANTE Y MANDOS - MANDOS DE RADIO EN VOLANTE
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5"
- INSTRUMENTACION CONSOLA - S/DISPLAY EN SALPICADERO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONSOLA CENTRAL
- ACCESORIOS - C/RED SEPARACION DE CARGA TRASERA
- ACCESORIOS - SIN ALFOMBRILLAS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONTROL DE DIAGNOSTICO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA MANOS LIBRES
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUESTA KM
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- ACCESORIOS - PARASOL S/ESPEJO
- ACCESORIOS - S/CORTINAS PARASOL LATERALES
- ACCESORIOS - GUARDAOBJETOS TABLERO INF ABIERTO Y SUP CERRADO
- ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS
- ACCESORIOS - SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE
- ACCESORIOS - S/ALFOMBRA MALETERO
- ACCESORIOS - S/PORTAOBJETOS EN PISO

- VERSION - COMBI ACRISTALADO
- VERSION - GAMA INITIALE
- VERSION - S/TRAMPILLA TECHO TR
- VERSION - 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS
- GENERAL - DISTANCIA ENTRE EJES 2785
- PUERTAS - PUERTA LATERAL TR DR
- ACABADO TECNICO - ALTO
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3
- DIRECCION - DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE PIÑON HIGH POWER V3
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
- LLANTAS - 6.5JX16" NEGRO
- NEUMATICOS - 215/65 R 16 98H
- LLANTAS - LLANTAS ACERO
- FRENOS - S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 304X28MM
- SUSPENSION - ESTANDAR
- SUSPENSION - PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR
- SUSPENSION - DISTANCIA AL SUELO AUMENTADA
- TRANSMISION - EMBRAGUE HIDRAULICO
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA TR 52000NM REFORZADA
- TAPACUBOS - 16" TONGARIRO
- SUSPENSION - BRAZOS SUSP DE CHAPA
- SUSPENSION - LEY 7.1


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Puerta carga tr iz	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr dr c/estribo	Reparación
Exterior	Verificar Tapacubos rueda dl iz	Reparación
Exterior	Verificar Matrícula dl	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carrocería Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 10 de febrero de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 10 de febrero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior


Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior