



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Desglose de operaciones)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	1
Código de encargo		Código	1319321A0
Fecha encargo	02/03/2026	Fecha informe	03/03/2026
Perito/a responsable (Int.)	Jose Antonio Cadenas Roldan	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	BMW SERIES 1	Acabado/Versión	
Motor	KIT REDUCCION CO2	Matrícula	9366LLW
Puertas		Número de bastidor	WBA5V310X0FK72881
Kilómetros	84568	Color	
Tipo de Vehículo		Categoría del vehículo	
Forma parte de			
Taller		KRON HUMANICS S.L	
		Carretera la Esclusa 8, SEVILLA.	
		41011 Sevilla (Sevilla)	
		España	

Implicación en el siniestro

Valoración del impacto1

Detalle de los daños

Mano de obra			
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción
Reparar	Chapa		APTO
Reparar	Chapa	GtT695A0	Reparar Embellecedor rejilla paragolpes dl
Reparar	Chapa	GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz
Pintura			
Operación	Trabajo	Descripción	Unidades
Pintar	Pintura	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	1,00
Pintar	Pintura	Constante de pintura	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	1,00

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.