

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126019091 - 0

Marca	PEUGEOT
Modelo	2008 (U) 5P (19-)
Matrícula	0223LVB
Bastidor	VR3UDYHSKMJ893696
Color	BLANCO
Kilómetros	77.996
Fecha de inspección	24/02/2026
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	2ª LLAVE -	Sustitución
Exterior	Jgo rejillas paragolpes dl	Sustitución
Exterior	Sustituir Jgo rejillas paragolpes dl	Sustitución
Exterior	Reparar anagramas traseros	Reparación
Exterior	Reparar Luna parabrisas	Reparación
Mecánica	Verificar Revisión mantenimiento	Reparación
Exterior	Verificar Tapacubos rueda dl iz	Reparación
Exterior	Verificar Matrícula dl	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Portón tr Reparación (S=0) (L=2)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Embellecedor paragolpes tr Repar	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 24 de febrero de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 24 de febrero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Faltante



Mecánica