

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126030233 - 0

Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	TIGUAN (5N) 5P (20-24)
Matrícula	8847LSJ
Bastidor	WVGZZZ5NZNW002775
Color	NEGRO
Kilómetros	43.792
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Interior	Guarnecido superior pilar A iz	Sustitución
Mecánica	Verificar Revisión mantenimiento	Reparación
Exterior	Pulir Paragolpes tr (zona sup)	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 5 de marzo de 2026

En MADRID a 5 de marzo de 2026




Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO


Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior



Daño Interior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Mecánica