



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: CITROEN DS7 5P
KM: 74504
BASTIDOR: VR1J4DGZULY043044
COLOR: Negro

MATRICULA: 5278LLY
FECHA TASACIÓN: 11/03/2026
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.							PULIDO	Arañazo	Pulido y abrigillatado
Aleta delantera Izq.							RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	No valorable
Aletín/moldura aleta Trs Dch. Textur.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Capó							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Hueco puerta Trs. Dch.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Llanta Dlt. Dch. Bicolor							REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta Trs. Dch. Bicolor							REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta Trs. Izq. Bicolor							REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Parabrisas							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Piloto Dch. del paragolpes trs.							PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrigillatado
Porton inferior							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.							PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrigillatado
Puerta delantera Izq.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Spoiler delantero							RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	No valorable
CONDICIONES DE VALORACIÓN		PIEZAS		MANO DE OBRA		PINTURA		TOTAL	
PRECIO MANO OBRA MO:		SUBTOTAL PIEZAS:		HORAS MO:		MATERIAL PINTURA:		BASE IMPONIBLE:	
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:		DESCUENTO:		TOTAL MO:		CONSTANTE PINTURA:		IVA ():	
DESCUENTO PIEZAS:		TOTAL PIEZAS:		HORAS MOP:		TOTAL PINTURA:		TOTAL PERITACIÓN:	
FORFAIT:				TOTAL MOP:					
FRANQUICIA:									

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.