

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126030759 - 0

Marca	MERCEDES BENZ
Modelo	CLASE C (W 206.0) 4P (21-)
Matrícula	8271LXD
Bastidor	W1K2060031F044092
Color	AZUL
Kilómetros	72.908
Fecha de inspección	10/03/2026
Lugar de inspección	Campa Syntax Luceni

Precio MO Chapa	Precio MO Mecánica	Precio MO Pintura
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Interior	Goma contorno puerta dl iz	Sustitución
Exterior	Reparar Llanta rueda dl iz	Reparación
Exterior	Sustituir Goma contorno puerta dl iz	Sustitución

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Luceni a 12 de marzo de 2026



Perito: Alejandro Alconchel Borlán

En MADRID a 12 de marzo de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Interior