

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126004173 - 0

Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	TIGUAN (5N) 5P (16-20)
Matrícula	5662LHF
Bastidor	WVGZZZ5NZLW366578
Color	GRIS
Kilómetros	116.524
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - REG VELOCIDAD INTELIGENTE
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
- ADAS - PROTECCION PEATONES AMPLIADA
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA
- ADAS - CAMARA VISION DL
- ADAS - ASISTENTE MANTENIMIENTO CARRIL
- AUTOMATICO - 7 VELOCIDADES DSG
- GENERAL - 7A MARCADO
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS DQ381
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA TR
- INTERIOR - CIERRE CENTRALIZADO
- FRENOS - FRENOS DL DISCO
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 12
- INTERIOR - CODIGO RADIO
- SUSPENSION - SUSPENSION TR
- EXTERIOR - EMBELLECEDOR
- SUSPENSION - MARGEN PESO 3
- CAJA - CAJA VELOCIDADES
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES CROMADOS
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS CROMADAS
- ACCESORIOS - BOCINA MULTITONO
- CRISTALES - PARABRISAS ATERMICO
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- LUCES - FAROS LEDS
- LUCES - ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS
- LUCES - C/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
- GENERALES - INSCRIPCION VERSION ESTANDAR
- LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS
- LUCES - FAROS ANTINEBLA
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION
- SEGURIDAD - AIRBAG RODILLAS
- ASIENTOS - CINTURONES TRASEROS CON PRETENSOR
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- ACCESORIOS - TRIANGULOS DE EMERGENCIA
- ACCESORIOS - ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- ACCESORIOS - CUADRO CON INDICADOR MULTIFUNCION COLOR
- ACCESORIOS - PACK ILUMINACION
- ACCESORIOS - PARASOL ILUMINADO
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO ESTANDAR (GEN 2 GP)
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- SEGURIDAD - SISTEMA PRE-SAFE
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB/2 AUX
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES
- AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGADOR
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- COMBUSTIBLE - DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (DG)
- ANTIPOLUCION - SISTEMA SCR (ADBLUE)
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- TURBO-DIESEL - 1968CC 110KW (150)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - CONFORT
- LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
- LLANTAS - ALE 7.0JX17"
- FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 300X12 MM

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr iz	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=3) (L=3)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=3) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=1) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=3) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona sup) Reparac	Pintura

- ❑ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ❑ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 19 de enero de 2026



Perito: ROMFRAN Y ASOCIADOS S.L

En MADRID a 19 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior