

## Informe de Inspección de Vehículo

### Datos del expediente

126032565 - 0

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Marca               | VOLKSWAGEN              |
| Modelo              | TIGUAN (5N) 5P (20-24)  |
| Matrícula           | 5162LZH                 |
| Bastidor            | WVGZZZ5NZNW059320       |
| Color               | BLANCO                  |
| Kilómetros          | 55.228                  |
| Fecha de inspección |                         |
| Lugar de inspección | Delotser Europark S.L.U |

| Precio MO Chapa | Precio MO Mecánica | Precio MO Pintura |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 39,00 €         | 39,00 €            | 39,00 €           |

## Valoración de daños

| Tipo     | Elemento                                           | Tipo Reparación |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Exterior | Reparar Paragolpes dl (zona inf)                   | Reparación      |
| Exterior | Reparar Puerta tr iz                               | Reparación      |
| Exterior | Reparar Puerta tr dr                               | Reparación      |
| Exterior | Verificar Llanta rueda dl dr                       | Reparación      |
| Exterior | Mano obra centro zaragoza                          | Pintura         |
| Exterior | Pintura: centro zaragoza                           | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=1) (L | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=4) (L | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona sup) Reparac | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Rejilla iz paragolpes dl Reparac | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona inf) Reparac | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona sup) Reparac | Pintura         |

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

## Firmas del informe

---

En Castellar del Vallès a 12 de marzo de 2026



Perito: Xavier Oriola Cabrera

En MADRID a 12 de marzo de 2026




Departamento técnico CED Spain


*En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como Inspector*

## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL





## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior