

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126030215 - 0

Marca	OPEL
Modelo	COMBO LIFE (E) (18-)
Matrícula	4800MCY
Bastidor	W0VEFYHT2NJ822700
Color	BLANCO
Kilómetros	62.784
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Precio MO Chapa	Precio MO Mecánica	Precio MO Pintura
39,00 €	39,00 €	39,00 €

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	llave telemando	Sustitución
Exterior	Tapacubos rueda tr iz	Sustitución
Exterior	Tapacubos rueda tr dr	Sustitución
Exterior	Sustituir Tapacubos rueda tr iz	Sustitución
Exterior	Sustituir Tapacubos rueda tr dr	Sustitución
Exterior	Desarmar/Despiezar vaca techo	Reparación
Exterior	Verificar Neumático dl dr	Reparación
Exterior	Verificar Faro dr completo	Reparación
Exterior	Pulir Puerta dl iz	Reparación
Exterior	Pulir Puerta tr iz	Reparación
Exterior	Pulir Puerta tr dr	Reparación
Exterior	Pulir Portón tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Portón tr Reparación (S=0) (L=2)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura portón/capó tr Reparació	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona sup) Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes dl Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura rejilla dl Reparación (S	Pintura
Interior	Desglose Pintura: hueco prt dl iz	Pintura
Interior	Desglose Pintura: Pintar hueco prt dl iz	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 17 de marzo de 2026

En MADRID a 17 de marzo de 2026



Perito: Targra peritos y técnicos en automoción S.L


Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior



Faltante