

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126034784 - 0

Marca	PEUGEOT
Modelo	3008 (M) (16-24)
Matrícula	9771LRN
Bastidor	VF3MCYHZMMS022487
Color	GRIS
Kilómetros	70.680
Fecha de inspección	16/03/2026
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Precio MO Chapa	Precio MO Mecánica	Precio MO Pintura
39,00 €	39,00 €	39,00 €


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Piloto intermitente retrovisor iz	Sustitución
Faltante	Portaobjetos tr consola central	Sustitución
Exterior	Reparar Llanta rueda dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda tr iz	Reparación
Interior	Reparar Guarnecido portón/capó tr	Reparación
Interior	Reparar Moqueta piso	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta dl dr Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona iz) Reparaci	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Embellecedor rejilla paragolpes	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 17 de marzo de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 17 de marzo de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior



Daño Interior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Interior



Daño Interior



Faltante