

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126019011 - 0

Marca	SEAT/CUPRA
Modelo	LEON (KL) 5P (19-)
Matrícula	9905LNT
Bastidor	VSSZZZKLZMR071639
Color	BLANCO
Kilómetros	112.854
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	ROCIAUTO (CAMPA)

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Interior	Guarnecido superior pilar A iz	Sustitución
Exterior	Pulsador portón/capó tr	Sustitución
Exterior	Spoiler iz portón/capó tr	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Sustituir Spoiler iz portón/capó tr	Sustitución
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr iz	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Reparar Lateral iz carrocería	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carrocería Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta tr dr Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellbisbal a 23 de febrero de 2026

En MADRID a 23 de febrero de 2026




Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO


Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior