

## Informe de Inspección de Vehículo

### Datos del expediente

126035294 - 0

Marca	SEAT/CUPRA
Modelo	LEON ST (KL) (19-)
Matrícula	7768LTT
Bastidor	VSSZZZKLZNR001394
Color	GRIS
Kilómetros	96.664
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Precio MO Chapa	Precio MO Mecánica	Precio MO Pintura
39,00 €	39,00 €	39,00 €

## Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reflector iz paragolpes tr	Sustitución
Exterior	Tapa argolla remolcado	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Sustituir Reflector iz paragolpes tr	Sustitución
Exterior	Sustituir Tapa argolla remolcado	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Recuperar anagramas	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Reparar Portón tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Portón tr Reparación (S=0) (L=0)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta dl dr Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Tapa argolla remolcado Sustituci	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

## Firmas del informe

---

En Vilanova i La Geltrú a 17 de marzo de 2026

En MADRID a 17 de marzo de 2026



Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO

Departamento técnico CED Spain

*En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector*

## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---





## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior