

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126024636 - 0

Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	GOLF VIII (CD) 5P/VARIANT(19-)
Matrícula	8335LTL
Bastidor	WVWZZZCDZMW363304
Color	BLANCO
Kilómetros	92.497
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Interior	Soporte cuerda bandeja / tope -	Sustitución
Exterior	Reparar Llanta rueda dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr iz	Reparación
Exterior	Reparar Portón tr	Reparación
Exterior	Reparar Luna parabrisas	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr dr c/estribo	Reparación
Exterior	Verificar Neumático dl iz	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Portón tr No aplicar	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=3) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta tr dr Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Rejilla dr paragolpes dl Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 24 de febrero de 2026

En MADRID a 24 de febrero de 2026



Perito: Xavier Oriola Cabrera



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Interior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Interior