



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** AYVENS  
**MODELO:** VW T ROC  
**KM:** 68675  
**BASTIDOR:** WVGZZA1ZPV506619  
**COLOR:** Gris metalizado

**MATRICULA:** 5199MBF  
**FECHA TASACIÓN:** 17/03/2026  
**LUGAR TASACIÓN:** GUADALIX

| DESCRIPCIÓN<br>PIEZA         | TIEMPO<br>MONTAJE | PRECIO<br>PIEZA | TIEMPO<br>MO | TIEMPO<br>MOP | MATERIAL<br>PINTURA | TOTAL<br>LINEA | NIVEL<br>DAÑO | DESCRIPCIÓN<br>DAÑO                     | DESCRIPCIÓN<br>ACCION |
|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---|-----------------------|
| Aleta delantera Dch.         |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE     | Abollado(s) menor(es) de 100mm          | Reparación Y Pintura  |
| Aleta delantera Izq.         |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE     | Abollado(s) menor(es) de 100mm          | Reparación Y Pintura  |
| Capó                         |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE     | Pintura Saltada                         | Pintura               |
| Neumático delantero Dch.     |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO  | Neumáticos con dibujo > 5mm             | No valorable          |
| Neumatico delantero Izq.     |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO  | Neumáticos dibujo inferior al permitido | No valorable          |
| Neumático trasero Dch.       |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO  | Neumáticos con dibujo > 5mm             | No valorable          |
| Neumático trasero Izq.       |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO  | Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm        | No valorable          |
| Parabrisas                   |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO  | Picaduras por piedras                   | No valorable          |
| Paragolpes delantero Pintado |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE     | Arañado/rasguño mayor de 100mm          | Pintura               |
| Paragolpes trasero Pintado   |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE     | Arañado/rasguño mayor de 100mm          | Pintura               |
| Puerta delantera Dch.        |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE     | Abollado(s) mayor(es) de 100mm          | Reparación Y Pintura  |
| Puerta delantera Izq.        |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE     | Pintura Saltada                         | Pintura               |
| Spoiler trasero              |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE     | Arañado/rasguño mayor de 100mm          | Pintura               |

| CONDICIONES DE VALORACIÓN   | PIEZAS  | MANO DE OBRA                                       | PINTURA   | TOTAL  |
|---|---|--|---|--|
| PRECIO MANO OBRA MO:<br>PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:<br>DESCUENTO PIEZAS:<br>FORFAIT:<br>FRANQUICIA: | SUBTOTAL PIEZAS:<br>DESCUENTO:<br>TOTAL PIEZAS: | HORAS MO:<br>TOTAL MO:<br>HORAS MOP:<br>TOTAL MOP: | MATERIAL PINTURA:<br>CONSTANTE PINTURA:<br>TOTAL PINTURA: | BASE IMPONIBLE:<br>IVA ( ):<br>TOTAL PERITACIÓN: |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---------|--------------------|---------|
|         |                    |         |

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.