Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente	126072147 - 0
Marca	PEUGEOT
Modelo	2008 (U) 5P (19-)
Matrícula	8765NJK
Bastidor	VR3USHPY1SJ971428
Color	BLANCO
Kilómetros	3.604
Fecha de inspección	09/07/2026
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Moldura puerta tr dr	Reparación
Mecánica	Verificar Presiones neumáticos	Reparación
Exterior	Pulir Paragolpes tr (zona iz)	Reparación
Exterior	Pulir Aleta tr iz c/estribo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura puerta tr dr Reparación	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del contro efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 10 de julio de 2026

En MADRID a 10 de julio de 2026

Perito: ALBERTO VICENTE SILVA

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL








Reportaje Fotográfico COMERCIAL

















Reportaje Fotográfico COMERCIAL













Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Mecánica