Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente	126080351 - 0
Marca	AUDI
Modelo	Q3/SQ3 (F3) 5P/SPORTBACK (18-)
Matrícula	9959NCR
Bastidor	WAUZZZF31S1082818
Color	BLANCO
Kilómetros	32.092
Fecha de inspección	07/08/2026
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Interior	Libro de instrucciones -	Sustitución
Mecánica	Verificar Servicio de mantenimiento	Reparación
Exterior	Reparar Spoiler paragolpes tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del contro efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 10 de agosto de 2026

En MADRID a 10 de agosto de 2026

Perito: ALBERTO VICENTE SILVA


Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL








Reportaje Fotográfico COMERCIAL










Reportaje Fotográfico COMERCIAL














Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior



Mecánica