ALD Carmarket

PERITACIÓN VEHÍCULO

Informacion Vehiculo

Marca:	CUPRA
Modelo:	CUPRA FORMENT
Matricula:	3663MCX
Fecha Matriculacion:	20/12/2022
KM:	93989
Motor:	Diesel
Bastidor:	VSSZZZKM8PR019367
Color:	GRIS





Aletín/moldura aleta Dlt Izq. Pintado



Llanta dlt. Izq. Aluminio

ALD Automotive

ALD Carmarket

PERITACIÓN VEHÍCULO



Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado



Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado



Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado

ALD Automotive

ALD Carmarket

PERITACIÓN VEHÍCULO



Puerta delantera Izq.




Puerta delantera Izq.



Puerta delantera Izq.

ALD Carmarket

PERITACIÓN VEHÍCULO



Puerta delantera Izq.



Puerta trasera Izq.



Puerta trasera Izq.

ALD Carmarket

PERITACIÓN VEHÍCULO



Puerta trasera Izq.



Puerta trasera Izq.



Llanta Trs. Izq. Aluminio

ALD Carmarket

PERITACIÓN VEHÍCULO



Paragolpes trasero Pintado



Paragolpes trasero Pintado



Spoiler trasero

ALD Carmarket

PERITACIÓN VEHÍCULO



Aletín/moldura aleta Trs. Dch. Pintado



Aletín/moldura aleta Trs. Dch. Pintado



Llanta Dlt. Dch. Aluminio

ALD Automotive

ALD Carmarket

PERITACIÓN VEHÍCULO



Llanta Dlt. Dch. Aluminio



Spoiler delantero



Spoiler delantero

ALD Carmarket

PERITACIÓN VEHÍCULO



Spoiler delantero



Spoiler delantero

Comprendo y estoy conforme con los conceptos que se detallan en el presente informe pericial, con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

FECHA: ____/____/____

FIRMA:

ALD Automotive