Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente	126084893 - 0
Marca	KIA
Modelo	SPORTAGE (P) 5P (21-25)
Matrícula	5361LXK
Bastidor	U5YPU81BANL005631
Color	BLANCO
Kilómetros	43.864
Fecha de inspección	27/08/2026
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Interior	Reparar hueco prt dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr iz	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=1) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=1) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona dr) Reparaci	Pintura
Interior	Desglose Pintura: hueco prt dl iz	Pintura
Interior	Desglose Pintura: Pintar hueco prt dl iz	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del contro efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 31 de agosto de 2026

En MADRID a 31 de agosto de 2026

Perito: Targra peritos y técnicos en automoción S.L

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL








Reportaje Fotográfico COMERCIAL

















Reportaje Fotográfico COMERCIAL













Reportaje Fotográfico COMERCIAL





Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Interior