Peritación de finalización



DEKRA Services, S.A.
CIF:A59790923
C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Desglose de operaciones)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	
Código de encargo		Código	1521984A0
Fecha encargo	14/09/2026	Fecha informe	16/09/2026
Perito/a responsable (Int.)	Pablo Terroba	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Ford Kuga	Acabado/Versión	
Motor		Matrícula	3378MTB
Puertas		Número de bastidor	WF0FXXWPMHRC21233
Kilómetros	99405	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			

Taller

Talleres Quart S.L
C/ Trece Rosas, 11 , QUART DE POBLET.
46930 Quart de Poblet (Valencia/Valéncia)
España

Implicación en el siniestro

Valoración del impacto1

Detalle de los daños

Piezas			
Operación	**Referencia**	**Descripción**	**Unidades**
Sustituir	2726093	Moqueta piso maletero	1,00
Mano de obra			
Operación	**Trabajo**	**Referencia**	**Descripción**
	Chapa		APTO CONDICIONADO
Pintar	Chapa		CAPO
Otra	Chapa		PARAGOLPES TRAS
Otra	Mecánica	GtT7101L	Pulir Aleta dl iz
Reparar	Chapa	GtT9050L	Reparar Aleta tr iz
Reparar	Chapa	GtT70010	Reparar Capó dl
Reparar	Chapa	GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz
Reparar	Chapa	GtT84010	Reparar Portón tr
Reparar	Chapa	GtT7401L	Reparar Puerta dl iz
Sustituir	Guarnecido	437461EM	Sustituir Moqueta piso maletero
Otra	Mecánica	GtT85010	Verificar Luna parabrisas
Pintura			
Operación	**Trabajo**	**Descripción**	**Unidades**
Pintar	Pintura	Aleta tr iz Reparación (S=2) (L=0)	1,00
Pintar	Pintura	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	Portón tr Reparación (S=2) (L=0)	1,00
Pintar	Pintura	Spoiler paragolpes tr Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Spoiler portón/capó tr Reparación (S=0) (L=1) Color Carroceria Completo	1,00

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.