Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente 126085497 - 0

Marca	TOYOTA
Modelo	C-HR HYBRID (X) 5P (19-23)
Matrícula	1500LZT
Bastidor	NMTK33BX40R214660
Color	BLANCO
Kilómetros	49.833
Fecha de inspección	31/08/2026
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr (zona inf)	Reparación
Exterior	Verificar Luna parabrisas	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=0) (L=1)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=2) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=2) (	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del contro efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 5 de septiembre de 2026



Perito: Pericial Técnica, SCP

En MADRID a 5 de septiembre de 2026

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL








Reportaje Fotográfico COMERCIAL


















Reportaje Fotográfico COMERCIAL











Reportaje Fotográfico de DAÑOS


Daño Exterior


Daño Exterior


Daño Exterior


Daño Exterior


Daño Exterior


Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior


Daño Exterior


Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior


Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior