Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente	126098887 - 0
Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	TIGUAN (5N) 5P (20-24)
Matrícula	2139MBT
Bastidor	WVGZZZ5NZNW539169
Color	GRIS
Kilómetros	60.461
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	2ª LLAVE -	Sustitución
Faltante	compresor -	Sustitución
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr iz	Reparación
Exterior	Reparar Luna parabrisas	Reparación
Exterior	Reparar Moldura contorno aleta tr dr	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr iz c/estribo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=1) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona sup) Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Embellecedor paragolpes tr Repar	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona inf) Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura puerta dl iz Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona sup) Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona inf) Reparac	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del contro efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 23 de septiembre de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 23 de septiembre de 2026

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL








Reportaje Fotográfico COMERCIAL










Reportaje Fotográfico COMERCIAL













Reportaje Fotográfico COMERCIAL

















Reportaje Fotográfico COMERCIAL





Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Faltante

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Faltante