Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente	126102364 - 0
Marca	AUDI
Modelo	A3/S3/RS3 (GY) 4/5P (19-)
Matrícula	5262MKK
Bastidor	WAUZZZGY8RA028355
Color	NEGRO
Kilómetros	88.617
Fecha de inspección	29/09/2026
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Mecánica	Verificar Servicio de mantenimiento	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda tr dr	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr dr c/estribo	Reparación
Exterior	Verificar Neumático dl iz	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del contro efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 30 de septiembre de 2026

En MADRID a 30 de septiembre de 2026

Perito: ALBERTO VICENTE SILVA

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL








Reportaje Fotográfico COMERCIAL

















Reportaje Fotográfico COMERCIAL













Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Mecánica