Peritación de finalización



DEKRA Services, S.A.U
CIF:A59790923
C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Desglose de operaciones)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	
Código de encargo		Código	1539465A0
Fecha encargo	29/09/2026	Fecha informe	30/09/2026
Perito/a responsable (Int.)	Jose Antonio Cadenas Roldan	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	AUDI Q3	Acabado/Versión	
Motor	BATERIA 70 AH 420A	Matrícula	3217LWP
Puertas		Número de bastidor	WAUZZZF30N1073595
Kilómetros	103817	Color	
Tipo de Vehículo		Categoría del vehículo	
Forma parte de			

Taller

KRON HUMANICS S.L
Carretera la Esclusa 8, SEVILLA.
41011 Sevilla (Sevilla)
España

Implicación en el siniestro

Valoración del impacto1

Detalle de los daños

Piezas			
Operación	**Referencia**	**Descripción**	**Unidades**
Sustituir	83A807578 9B9	Embellecedor spoiler paragolpes tr	1,00
Sustituir	83A807521A GRU	Paragolpes tr (zona inf)	1,00
Mano de obra			
Operación	**Trabajo**	**Referencia**	**Descripción**
Reparar	Chapa		APTO CONDICIONADO
Desmontar y montar	Chapa	63691900	Desmontar y montar Paragolpes tr
Desmontar y montar	Chapa	66591950	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona inf)
Reparar	Chapa	GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr
Reparar	Chapa	GtT4312L	Reparar Llanta rueda tr iz
Sustituir	Chapa	66591954	Sustituir Embellecedor spoiler paragolpes tr
Sustituir	Chapa	66595550	Sustituir Paragolpes tr (zona inf)
Otra	Electricidad	01500050EM	Verificar Diagnosis

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Pintura			
Operación	Trabajo	Descripción	Unidades
Pintar	Pintura	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=1)	1,00
Pintar	Pintura	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=1)	1,00
Pintar	Pintura	Capó dl Reparación (S=0) (L=1)	1,00
Pintar	Pintura	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Constante de pintura	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	Moldura contorno aleta dl dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes dl (zona dr) Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes dl (zona iz) Reparación (S=0) (L=1) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes tr (zona inf) Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=1)	1,00

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.