Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente	126102676 - 0
Marca	DS
Modelo	DS7 CROSSBACK (J) (17-)
Matrícula	6663MMS
Bastidor	VR1JCYHZUPY676525
Color	GRIS
Kilómetros	23.226
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Mecánica	Verificar Aditivo Adblue	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr iz c/estribo	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr dr c/estribo	Reparación
Mecánica	Verificar Revisión mantenimiento	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo No aplicar	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz c/estribo No aplicar	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del contro efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 30 de septiembre de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 30 de septiembre de 2026

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL








Reportaje Fotográfico COMERCIAL










Reportaje Fotográfico COMERCIAL













Reportaje Fotográfico COMERCIAL













Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Mecánica