# Peritación de finalización



DEKRA Services, S.A.U
CIF:A59790923
C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

## Remarketing (Desglose de operaciones)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compañía | AYVENS | Nº de siniestro | |
| Código de encargo | | Código | 1549392A0 |
| Fecha encargo | 06/10/2026 | Fecha informe | 08/10/2026 |
| Perito/a responsable (Int.) | NICOLÁS ADOLFO JANNONE JURADO | Tipo de intervención | Peritación de finalización |

### Vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca/Modelo | AUDI A4 | Acabado/Versión | |
| Motor | 1968CC 120KW (163) | Matrícula | 0793MVP |
| Puertas | | Número de bastidor | WAUZZZF43RA112419 |
| Kilómetros | 35461 | Color | |
| Tipo de Vehículo | | Categoría del vehículo | |
| Forma parte de | | | |

Taller

Talleres Quart S.L
C/ Trece Rosas, 11 , QUART DE POBLET.
46930 Quart de Poblet (Valencia/Valéncia)
España

Implicación en el siniestro

### Valoración del impacto1

Detalle de los daños

| Mano de obra | | | |
|---|---|---|---|
| **Operación** | **Trabajo** | **Referencia** | **Descripción** |
| Otra | Chapa | | APTO CONDICIONADO |
| Desmontar y montar | Guarnecido | 57111900 | Desmontar y montar Embellecedor manilla ext dl dr |
| Desmontar y montar | Guarnecido | 58112000 | Desmontar y montar Embellecedor manilla ext tr iz / Desmontar y montar Embellecedor manilla ext tr dr |
| Desmontar y montar | Guarnecido | 70591900 | Desmontar y montar Guarnecido puerta dl dr |
| Desmontar y montar | Chapa | 66891950 | Desmontar y montar Retrovisor completo dr |
| Desmontar y montar | Chapa | 66931950EM | Desmontar y montar Retrovisor dr |
| Reparar | Chapa | GtT4311R | Reparar Llanta rueda dl dr |
| Reparar | Chapa | GtT4311L | Reparar Llanta rueda dl iz |
| Reparar | Chapa | GtT69050 | Reparar Paragolpes dl |
| Reparar | Chapa | GtT7401R | Reparar Puerta dl dr |
| Reparar | Chapa | GtT7801R | Reparar Puerta tr dr |
| Reparar | Chapa | GtT7801L | Reparar Puerta tr iz |

| Pintura | | | |
|---|---|---|---|
| **Operación** | **Trabajo** | **Descripción** | **Unidades** |
| Pintar | Pintura | Constante de pintura | 1,00 |
| Pintar | Pintura | IMPORTE MATERIALES PINTURA | 1,00 |
| Pintar | Pintura | IMPORTE MO PINTURA | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Paragolpes dl Reparación (S=1) (L=0) Color Carroceria Completo | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Puerta dl dr Reparación (S=2) (L=0) | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Puerta tr dr Reparación (S=2) (L=0) | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Puerta tr iz Reparación (S=1) (L=0) | 1,00 |

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.