Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente	126097336 - 0
Marca	BMW
Modelo	X4 (G02) 5P (18-21)
Matrícula	1194LGS
Bastidor	WBAVJ910709C41197
Color	BLANCO
Kilómetros	135.022
Fecha de inspección	18/09/2026
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Piloto intermitente retrovisor dr	Sustitución
Interior	Verificar Tapizado respaldo dl iz	Reparación
Exterior	Puesta a disposición del vehículo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Portón tr Reparación (S=0) (L=0)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del contro efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 21 de septiembre de 2026

En MADRID a 21 de septiembre de 2026

Perito: ALBERTO VICENTE SILVA

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL








Reportaje Fotográfico COMERCIAL

















Reportaje Fotográfico COMERCIAL













Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior


Daño Exterior



Daño Exterior


Daño Exterior


Daño Exterior


Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Interior



Daño Interior