Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente 126113923 - 0

Marca	SKODA
Modelo	KAROQ (NU) 5P (17-)
Matrícula	0885LYJ
Bastidor	TMBJF7NU7N5052243
Color	PLATA
Kilómetros	32.454
Fecha de inspección	26/10/2026
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Libro mantenimiento -	Sustitución
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Verificar Luna parabrisas	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Portón tr Reparación (S=0) (L=1)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=2) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del contro efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 27 de octubre de 2026

Perito: Pericial Técnica, SCP

En MADRID a 27 de octubre de 2026

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL








Reportaje Fotográfico COMERCIAL

















Reportaje Fotográfico COMERCIAL









Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Faltante