Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente	126107128 - 0
Marca	RENAULT
Modelo	CLIO V (B7) 5P (19-)
Matrícula	1338LPB
Bastidor	VF1RJA00566832240
Color	BLANCO
Kilómetros	80.245
Fecha de inspección	14/10/2026
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Interior	Limpiar Limpieza interior fuerte	Reparación
Exterior	Verificar Tapacubos rueda dl iz	Reparación
Exterior	Verificar Tapacubos rueda tr dr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Portón tr Reparación (S=0) (L=0)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del contro efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 14 de octubre de 2026

En MADRID a 14 de octubre de 2026

Perito: ALBERTO VICENTE SILVA

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL








Reportaje Fotográfico COMERCIAL


















Reportaje Fotográfico COMERCIAL













Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Interior