Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente	126112873 - 0
Marca	MERCEDES BENZ
Modelo	CLASE A (W177) 5P (18-)
Matrícula	1497LXJ
Bastidor	W1K1770841J354979
Color	BLANCO
Kilómetros	69.854
Fecha de inspección	23/10/2026
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Compresor aire	Sustitución
Faltante	Fluido reparación neumáticos - Nueva	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Recuperar anagramas	Reparación
Exterior	Reparar Portón tr	Reparación
Faltante	Sustituir Fluido reparación neumáticos	Sustitución
Mecánica	Verificar Presiones neumáticos	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Portón tr Reparación (S=0) (L=0)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del contro efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 26 de octubre de 2026

En MADRID a 26 de octubre de 2026

Perito: ALBERTO VICENTE SILVA

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL








Reportaje Fotográfico COMERCIAL










Reportaje Fotográfico COMERCIAL













Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Faltante



Mecánica